

NOM DU CONTROLEUR	BOURIALA Mohamed	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	069Z8074 Bouriala Mohamed	
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	ACCS 15 Rue Pierre Carbon 69270 - FONTAINES SUR SAONE	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	L069Z508	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	23/09/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	Frédéric Lafay Frederic Lafay	

CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR

	DECISION:	FAVORABLE		PROCHAIN AUDIT AVANT LE :	23/09/202	27
L						
Γ		Co	ommentair	es		
	Nombre de non co	onformite mineure (NC)	0	Nombre de non conformite critique	(NCC)	<u> </u>

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite. NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

> FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

Contrôleur : BOURIALA Mohamed



VÉHICULE SUPERVISÉ

N° d'immatriculation du véhicule : FL898HS Catégorie de véhicule : L3e Energie : ES

Date de mise en circulation : 19/04/2006 N° PV : 25700158

SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25700082	14/01/2025	RAS
25700094	15/02/2025	RAS
25700105	19/03/2025	RAS
25700112	12/04/2025	RAS
25700119	30/04/2025	RAS
25700135	07/06/2025	RAS
25700138	13/06/2025	RAS
25700142	21/06/2025	RAS
25700143	21/06/2025	RAS
25700157	20/09/2025	RAS

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE1 N° 25P/0C9/034a SIRET: 433 793 114 00029 Page 2/4



Contrôleur : BOURIALA Mohamed

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

Généralités		CONFORM
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORM
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORM
	FONCTION 2 - Direction	CONFORM
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORM
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORM
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORM
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORM
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORM
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORM

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE			
GENERALITES		CONFORME	
Préparation		CONFORME	
SUIVI DU CONTROLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFORME	

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur : BOURIALA Mohamed

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029